



PETROLEUMSTILSYNET

Aker BP ASA  
Postboks 65

1324 Lysaker

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)  
2022/1314/SA

V

Dato  
29.12.2022

### Rapport etter tilsyn med Aker BP ASA - AkerBP - Tambar - Tilsyn med Kran og løft, vedlikehold, arbeid i høyden, arbeidsmiljø (aktivitet 054065009)

I perioden 17.10.2022 - 20.10.2022 førte vi tilsyn med AkerBP - Tambar - Tilsyn med Kran og løft, vedlikehold, arbeid i høyden, arbeidsmiljø på TAMBAR.

Rapporten vår er lagt ved.

Rapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik, og vi ber om en redegjørelse for hvordan avvikene vil bli håndtert. Rapporten inneholder også observasjoner der det er potensial for forbedringer, og vi ber om deres vurdering av disse.


Vi ber om svar på dette brevet innen 8.2.2023. Vi ber også om at brevet og rapporten blir gjort kjent for arbeidstakernes representanter, deriblant verneombudene.

Dersom dere oppdager faktafeil i rapporten, ber vi om at dere tar kontakt innen 12.1.2023.

Rapporten blir publisert på [www.ptil.no](http://www.ptil.no) tidligst 13.1.2023.

Med hilsen

Erik Hørnlund e.f.  
Tilsynsleder

  
Oppgaveansvarlig

*Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur*

Vedlegg: Rapport etter tilsyn