



PETROLEUMSTILSYNET

Equinor Energy AS
Postboks 8500

Forus 4035 Stavanger

Vår saksbehandler
Amir Gergerechi

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Ptil 2019/122/AG

Dato
30.4.2019

Rapport etter gransking av hendelsen i brønn 7132/2-1 utilsiktet frakobling av nedre stigerørspakke (LMRP) på West Hercules 16.1.2019

Petroleumstilsynet har gjennomført gransking av ovennevnte hendelse. Vedlagt følger vår granskingsrapport.

Vi har påvist brudd på regelverket, se kapittel 6 i rapporten. Kapittel 6.1 beskriver avvikene.

De identifiserte avvik gjelder:

- Påseplikt

Rapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik. Vi ber om en redegjørelse for hvordan avvik om påseplikt vil bli håndtert.

Vi ber om svar på dette brevet innen 29.5.2019. Vi ber også om at brevet og rapporten blir gjort kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene.

Rapporten blir publisert på nettstedet vårt 6.5.2019.

Med hilsen

Rune Solheim e.f.
tilsynsleder

Amir Gergerechi
sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur

Vedlegg: 4